

INSPECTIE SCHADE HUIS SCHUYLENBURCH



Leden van de gemeenteraad en ambtenaren speuren naar scheuren in Huis Schuylenburch, de ambtswoning van de Duitse ambassadeur aan de Lange Vijverberg. De bezichtiging door de raadscommissie voor de binnenstad was georganiseerd om een indruk te krijgen van schade die enkele jaren geleden is aangericht door de bouw van een parkeerkelder in de omgeving. Verzakingen veroorzaakten toen zeer moeilijk te herstellen scheuren in het stucwerk van de monumentale plafonds. Duitsland vreest opnieuw zulke schade door de voorgenomen bouw van een parkeergarage in de Hoge Nieuwstraat en verzet zich tegen de bouwwijze die projectontwikkelaar MAB wil toepassen. De raadscommissie, die uiteindelijk over het bouwplan moet beslissen, bleek gisteren vooralsnog van oordeel dat alles gedaan moet worden om hernieuwde schade aan Huis Schuylenburch te voorkomen.

Foto Theo Böhmers.